

СПИСОК НЕЛИКВИДНОЙ ПРОДУКЦИИ

Квадрат 190 ст 18х2н4ма-ш

Круг 100 ст 12ХН3А

Круг 100 ст 15Н3МА-В

Круг 100 ст 18ХГТ

Круг 100 ст 20ХГНМТА

Круг 100 ст 21ХГНМА-В

Круг 100 ст 45Х

круг 100 ст 50

Круг 100 ст 60

Круг 100 ст ОХН1М

Круг 105 ст 07Х3ГНМ

Круг 105 ст 20ХН3А

Круг 105 ст 45Х

Круг 110 ст 20Х

Круг 110 ст 20Х13

Круг 110 ст 20ХГНР

Круг 110 ст 40ХН С 0,4-0,44 Сг 0,55-0,75

Круг 110 ст ОХН1М

Круг 115 ст 35 к/д 750

Круг 120 ст 18Х2Н4МА

Круг 120 ст 20Г

круг 120 ст 20ЮЧ

Круг 120 ст 30ХГСА

Круг 120 ст 30ХМА

Круг 120 ст 38Х2Н2МА

Круг 120 ст 38ХС

Круг 120 ст 40ХН2ВА-Ш

Круг 120 ст 40ХН2МА-Ш

Круг 120 ст 45Х

Круг 120 ст ОХН1М

Круг 130 ст 38ХА

Круг 130 ст 40Г1Р

Круг 130 ст 55пп

Круг 15 ст 40х

Круг 150 ст 30ХМА

Круг 150 ст 38ХМ

Круг 150 ст 40ХГНМ

Круг 150 ст 40ХН2МА-Ш

Круг 150 ст 5сп2

Круг 155 ст 08Х18Н10Т

Круг 16 ст 40Х

круг 160 ст 20ЮЧ

Круг 170 ст 10

Круг 170 ст охн1м

Круг 18 ст 15хф

Круг 180 ст 25

Круг 20 ст 35

Круг 200 ст 12Х2НВФА
Круг 210 ст 20ХГСА
Круг 22 ст 30
Круг 22 ст 40ХН2МА
Круг 22 ст 45Х
Круг 220 ст 38Х2Н2МА
Круг 220 ст 90ХФ
Круг 230 ст 10
Круг 240 ст 25
Круг 25 ст 35
Круг 25 ст 40Х
Круг 25 ст 40Х9С2
Круг 25 ст У7А
Круг 250 ст 20Х2Н4А кр.2000
Круг 28 ст 38ХМ
Круг 28 ст 60С2
Круг 30 ст 30Х
Круг 30 ст 45
Круг 34 ст 40Х
Круг 34 ст АС38ХГМ
Круг 35 ст 30ХМ
Круг 35 ст 5сп3
Круг 36 ст 45
Круг 38 ст 20Х
Круг 38 ст 30Х
Круг 40 ст 08Х18Н10Т
Круг 40 ст 15ХМ
Круг 40 ст 40ХГТР
Круг 40 ст У8
Круг 42 ст 40ХН
Круг 50 ст 12Х1МФ
Круг 50 ст 15ХМ
Круг 50 ст 20Х13
круг 50 СТ 30mnb4
Круг 50 ст ОХН1М
круг 53 ст 12ХН3А
Круг 55 ст 35хгса
Круг 56 ст 20ХГСА
Круг 56 ст 20ХН
Круг 56 ст 20ХН2М
Круг 56 ст 20ХН3А
Круг 56 ст 35ХГСА
Круг 56 ст 40ХГНМ
Круг 56 ст 40ХН С0,39,,,0,44
Круг 60 ст 12ХН3А
Круг 60 ст 30ХМА
Круг 60 ст 38ХМ
Круг 60 ст 40Г2
Круг 60 ст ОХН1М
Круг 60 ст У10

Круг 65 ст 10X17H13M2T
Круг 65 ст 20X13
Круг 65 ст 20XH3A
Круг 65 ст 25XГТ
Круг 70 ст 12X2HBΦA
Круг 70 ст 12XH3A
Круг 70 ст 20X13
круг 70 ст 20ЮЧ
Круг 70 ст 30XГСА-Ш
Круг 70 ст 40XГНМ
Круг 70 ст 40XH2MA
Круг 70 ст 40XH2MA-Ш
Круг 70 ст 40XC
Круг 75 ст 10X17H13M2T
Круг 75 ст 40XH
Круг 75 ст 40XH селект с-0,39-0,44
Круг 75 ст 45XH2MΦAш
Круг 80 ст 20XГНР
Круг 80 ст 25XГМ
Круг 80 ст 40XH кр722 С 0,4...0,44 ст 0,55...0,75
Круг 80 ст 50хфа
Круг 80 ст 60C2A
Круг 85 ст 20XГНР
круг 85 ст 20ЮЧ
Круг 85 ст 0XH1M
круг 90 ст 20XГНМТА
круг 90 ст 20ЮЧ
Круг 90 ст 30XГСА
Круг 90 ст 35H
Круг 90 ст 35HΦ
Круг 90 ст 40XH селект по углероду кр384
Круг 95 ст 20X
Круг 95 ст 40XH2MA
Круг 95 ст 40XH2MA-Ш
Круг 95 ст 50Г
Круг 200 ст X12MΦ
Круг 30 ст 18XГТ
Круг 38 ст 08пс
Круг 50 ст 20XH2M
круг 53 СТ 30mnb4
Круг 56 ст 20XГНТР
круг 56 СТ 30mnb4
Круг 60 ст X12M
Круг 8 ст 20X23H18
Круг 85 ст У10
Круг 95 ст 50Г
Круг 110 ст ШX15
Круг 25 ст 20X2H4A
Круг 25 ст 40X9C2

Круг 32 ст 20
Круг 56 ст 20ХН
Круг 56 ст 30ХГСА
Круг 65 ст 20ХН3А
Круг 75 ст 45ХН, т
Круг 100 ст 12ХН3А, т
Круг 100 ст 20ХМ3А, т
Круг 100 ст 60, т
Круг 105 ст 20ХН2М, т
Круг 105 ст 35хгса, т
Круг 110 ст 15хгн2та, т
Круг 110 ст 20г, т
Круг 110 ст 20Х2Н4А, т
Круг 110 ст 20ХГНР, т
круг 110 ст 20хн2м, т
Круг 110 ст 25ХГТ, т
Круг 110 ст 30ХГСА, т
Круг 110 ст 35Х/40х, т
Круг 110 ст 35ХГСА, т
Круг 110 ст 40ХН, т
Круг 110 ст 45Х, т
Круг 110 ст 45ХН, т
Круг 110 ст 50Х, т
Круг 110 ст 55, т
Круг 120 ст 0, т
Круг 120 ст 12ХН2, т
Круг 120 ст 12ХН3А, т
Круг 120 ст 15хгн2та, т
Круг 120 ст 20Г, т
Круг 120 ст 20Х2Н4А, т
Круг 120 ст 20ХН3А, т
Круг 120 ст 30ХГСА, т
Круг 120 ст 38ХМ, т
Круг 120 ст 40ХН, т
Круг 120 ст 45Х, т
Круг 120 ст 50хг, т
Круг 120 ст 58, т
Круг 130 ст 15Г, кг
Круг 130 ст 15хгн2та, т
Круг 130 ст 20ХГНТР, т
Круг 130 ст 20ХН3А, т
Круг 130 ст 25ХГТ, т
Круг 130 ст 30, т
Круг 130 ст 35, т
Круг 130 ст 35Х, т
Круг 130 ст 40, т
Круг 130 ст 40ГР, т
Круг 130 ст 40хмфа, т
Круг 130 ст 45г, т
Круг 130 ст 50, т

Круг 130 ст 50Г, т
Круг 130 ст 55пп, т
Круг 130 ст 58 (55пп), т
круг 130 ст 60, т
круг 130 ст 60г, т
Круг 140 ст 10г2, т
Круг 140 ст 15ХГН2ТА, т
Круг 140 ст 20ХН3А, т
Круг 150 ст 15хгн2та кр. 329, т
Круг 150 ст 35г2, т
Круг 150 ст 40/45, т
Круг 150 ст 5сп2, т
круг 160 ст 15хгн2та, т
Круг 160 ст 45, т
Круг 18 ст 50, т
Круг 25 ст 40Х, т
Круг 30 ст 09Г2С, т
Круг 30 ст 20, т
Круг 30 ст 30, т
Круг 30 ст 35х, т
Круг 30 ст 38ха, т
круг 30 ст 4хвс, т
Круг 30 ст 60-62, т
Круг 32 ст 30Х, т
Круг 32 ст 35, т
Круг 32 ст 35Х, т
Круг 32 ст 40, т
Круг 32 ст 40Х, т
Круг 32 ст 60Г, т
Круг 32 ст 65Г, т
Круг 35 ст 12х2н4а, т
Круг 35 ст 45х, т
Круг 36 ст 12Х2Н4А, т
Круг 36 ст 40Х, т
Круг 38 ст 09Г2С, т
Круг 38 ст 30, т
Круг 40 ст 35Х, т
Круг 40 ст 40Х, т
Круг 41 ст 14Г2, т
Круг 42 ст 12Х2Н4А, т
Круг 42 ст 20Х2Н4А, т
Круг 42 ст 40, т
Круг 42 ст 45, т
Круг 43 ст 45х2нмфа, т
Круг 45 ст 15, т
Круг 45 ст 30Х, т
Круг 45 ст 30хра, т
Круг 45 ст 40ХН, т
Круг 45 ст 45, т
Круг 45 ст 50, т

Круг 46 ст 45, т
Круг 48 ст 20Х, т
Круг 48 ст 20хгр, т
Круг 50 ст 15, т
Круг 50 ст 20Х, т
Круг 50 ст 20ХГНМ, т
Круг 50 ст 20ХГНР, т
Круг 50 ст 20ХН2М, т
Круг 50 ст 20ХН2МА, т
Круг 50 ст 30Х, т
Круг 50 ст 30ХГС, т
Круг 50 ст 35Х, т
Круг 50 ст 35ХГСА, т
Круг 50 ст 40ХН, т
Круг 50 ст 40ХН2МА, т
Круг 50 ст 45г, т
Круг 50 ст 45ХН2МФА, т
Круг 50 ст 49а, т
Круг 50 ст 50Г, т
Круг 53 ст 25г, т
Круг 56 ст 20ХН3А, т
Круг 56 ст 25ХГСА, т
Круг 56 ст 27хгр, т
Круг 56 ст 30, т
Круг 56 ст 30Г, т
Круг 56 ст 30ХГС, т
Круг 56 ст 35, т
Круг 56 ст 35х, т
Круг 56 ст 38ХС, т
Круг 56 ст 40ХН С0,39,,,0,44, т
Круг 56 ст 45ХН, т
Круг 60 ст 12ХН3А, т
Круг 60 ст 20Х, т
Круг 60 ст 20ХН2М, т
Круг 60 ст 30ХГСА, т
Круг 60 ст 30ХГТ, т
Круг 60 ст 35ХГСА, т
Круг 60 ст 40г-45г, т
Круг 60 ст 50Х, т
Круг 63 ст 50хг, т
Круг 65 ст 10, т
Круг 65 ст 20ХГР, т
Круг 65 ст 25ХГМ, т
Круг 65 ст 30ХГТ, т
Круг 65 ст 40, т
Круг 65 ст 40г1р, т
Круг 70 ст 12ХН3А, т
Круг 70 ст 13ХФА, т
Круг 70 ст 20хгр, т
Круг 70 ст 20ХН2М, т

Круг 70 ст 25ХГЛ, т
Круг 70 ст 25ХГМ, т
Круг 70 ст 25ХГТ, т
Круг 70 ст 30Х, т
Круг 70 ст 30ХГСА-Ш, т
Круг 70 ст 35Х, т
Круг 70 ст 35ХГСА, т
Круг 70 ст 40ХГНР, т
Круг 70 ст 45, т
Круг 70 ст 45хгм, т
Круг 70 ст 45ХН2МФА, т
Круг 70 ст 50, т
Круг 75 ст 20х, т
Круг 75 ст 20Х2Н4А, т
Круг 75 ст 25ХГТ, т
Круг 75 ст 30Х, т
Круг 75 ст 35, т
Круг 75 ст 35Х, т
Круг 75 ст 35ХГСА, т
Круг 75 ст 40ХН, т
Круг 75 ст 45, т
Круг 75 ст 6сп, т
Круг 80 ст 20хгр, т
Круг 80 ст 25ХГМ, т
Круг 80 ст 30Х, т
Круг 80 ст 30ХГСА, т
Круг 80 ст 35, т
Круг 85 ст 15ХГН2ТА, т
Круг 85 ст 20Х2Н4А, т
Круг 85 ст 30, т
Круг 85 ст 35, т
Круг 85 ст 35Х, т
Круг 90 ст 15Х5М, т
Круг 90 ст 20ХН3А, т
Круг 90 ст 25ХГТ, т
Круг 90 ст 30ХГСА, т
Круг 90 ст 35, т
Круг 90 ст 35ХГСА, т
Круг 90 ст 38ХГН, т
Круг 90 ст 40г, т
Круг 90 ст 42сrm04, т
круг 90 ст 50г, т
Круг 90 ст 55, т
круг 90 ст 60Г, т
круг 90 ст 65Г, т
Круг 90 ст хгс, т
Круг 95 ст 25хгнмт, т
Круг 95 ст 45г, т
Круг 95 ст 50Г, т
Труба 108x4 ст. 20 ГОСТ 10704-91, т

Труба 108х6, т
Труба 110х2 СТ10, т
Труба 114х4,00 , т
Труба 120х10 СТ20, т
Труба 121х18 СТ 30ХГСА , т
Труба 127х25 СТ 35, т
Труба 140х3 СТ 10, т
Труба 25х8 СТ20, т
Труба 48х3,5 СТ20, т
Труба 48х6 СТ35, т
Труба 57х3,0 СТ 10, т
Труба 90х6 СТ20, т
Уголок 100х100, т
Уголок 30х30 ст 3, т
Уголок ст. 3СП 40х40, т
Швеллер 20 г/к ст 3сп, т
Швеллер 24 У г/к СТ 3СП, т
Швеллер 40 г/к Ст 3СП, т
швеллер 6,5 ст 3 , т

Вед.специалист по неликвидной продукции

Зыков Василий
+7 (351) 259-11-37
zykovvv@chkpz.ru